TABELA DOBORU GWINTOWNIKÓW WYSOKOWYDAJNYCH

HIGH PERFORMANCE MACHINE TAPS SELECTION TABLE

HOCHLEISTUNGSGEWINDEBOHRER SELEKTION TABELLE

Symbole Symbols Symbole

Az	Wycinane zęby Interrupted threads Ausgesetzte Zähne
BL	Gwintownik do blach Tap for sheet Gewindebohrer für Blech
IK	Wewnętrzne chłodzenie Internal cooling Innenkühlung
SR	Rowki smarowe Oil flutes Schmiernuten
LH	Gwint lewy Left-hand thread Linksgewinde
EL	Gwintownik o podwojonej długości całkowitej Enlarged total lenght of tap ℓ,x2 Doppelte total Gewindelänge

Typ otworu Hole type Lochform



Wykonanie Execution Ausführung

B		Rowki proste Straight flutes Gerade Nuten
		Rowki proste ze skośną powierzchnią natarcia Straight flutes with spiral point Gerade Nuten mit Schälanschnitt
L		Rowki śrubowe lewe Left spiral flutes Linksspirale
R		Rowki śrubowe prawe Right spiral flutes Rechtsspirale

Nakrój Chamfer Anschnitt

A		6 ÷ 8P	5°
B		3,5 ÷ 5,5P	8°
C		2 ÷ 3P	15°
D		3,5 ÷ 5P	8°
E		1,5 ÷ 2P	23°

Rodzaj materiału Material Werkstoff

HSS	Stal szybkotnąca molibdenowa High speed molibden steel Schnellarbeitsstahl
HSSE	Stal szybkotnąca kobaltowa High speed cobalt steel Hochlegungs-Kobalt-Schnellarbeitsstahl
HSSE PM	Stal szybkotnąca proszkowa High speed powder steel Hochleistungs-Pulverstahl
VHM	Węglik spiekany drobnoziarnisty Micrograin solid carbide Vollhartmetall

Rodzaj powłoki Coating Beschichtung

TiN	BALINIT A	
TiCN	BALINIT B	
TiAlN	BALINIT FUTURA NANO	
AlCrN	BALINIT ALCRONA	
OX	Pasywacja / Oxydation / Dampfangelassen	

oerlikon balzers coating

Grupy zastosowania narzędzi wysokowydajnych i ich przeznaczenie

Material groups and the range of application

Materialgruppen und Einsatzgebiete

500	Do miękkich stali o wytrzymałości Rm ≈ 500 MPa For common structural steels Rm ≈ 500 MPa Für weiche Stähle mit Zugfestigkeit Rm ≈ 500 MPa
800	Do stali konstrukcyjnych węglowych, automatowych i niskostopowych o wytrzymałości 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa For carbon construction steels, free-cutting steels and low-alloy steels with tensile strength 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa Für Bau-, Automaten- und niedriglegierte Stähle mit Zugfestigkeit 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa
800 Az	Odmiana 800 do otworów przelotowych w miękkich materiałach Rm ≈ 500 MPa Type 800 for through holes in soft materials Rm ≈ 500 MPa Type 800 für Durchgangslöchern in weichen Materialien Rm ≈ 500 MPa
800 BL	Odmiana 800 do krótkich otworów przelotowych i blach Type 800 for short through holes and sheet Type 800 für kurze Durchgangslöchern und Bleche
INOX	Do stali wysokostopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych o wytrzymałości Rm ≈ 1000 MPa For high-alloy steels, stainless and acid resistant steels with tensile strength Rm ≈ 1000 MPa Für hochlegierte, Rost- und säurebeständige Stähle mit Zugfestigkeit Rm ≈ 1000 MPa
FAN	Do stali narzędziowych i trudnoobrabialnych o wytrzymałości 800 MPa ≤ Rm ≤ 1200 MPa oraz ulepszanych cieplnie do 38 HRC For tool steels and difficult workable steels with tensile strength 800 MPa ≤ Rm ≤ 1200 MPa and for heat-treatable steels up to 38 HRC Für Werkzeug- und schwer bearbeitende Stähle mit Zugfestigkeit 800 MPa ≤ Rm ≤ 1200 MPa
FAN-Ni	Do obróbki niklu, tytanu i ich stopów For nickel, titanium and their alloys Für Nickel, Titan und ihre Legierungen
1400	Do stali trudnoobrabialnych i zaroodpornych o wytrzymałości 1000 MPa ≤ Rm ≤ 1400 MPa oraz ulepszanych cieplnie do 44 HRC For difficult workable steels, acid resistant steels with tensile strength 1000 MPa ≤ Rm ≤ 1400 MPa and for heat-treatable steels up to 44 HRC Für schwer bearbeitende und hitzebeständige Stähle mit Zugfestigkeit 1000 MPa ≤ Rm ≤ 1400 MPa
HRC	Do materiałów w stanie zahartowanym. Liczba obok symbolu oznacza maksymalną twardość materiału obrabianego w skali HRC For hardened steels, number next to symbol indicate material hardness HRC scale Für Werkstoffe in gehärtetem Zustand. Die Zahl neben dem Symbol bezeichnet die maximale Härte des Werkstoffs in HRC
GG	Do żeliwa szarego i sferoidalnego For grey cast iron and spheroidal cast iron Für Grauguss und Sphäroguss
Ms	Do mosiądzu i brązu krótkowórowego For brass and short-chipping bronze Für Messing und kurzspanned Bronze
AL	Do miękkiego aluminium i miękich bronze sztucznych For soft aluminium and soft synthetics Für weiche Aluminium und weiche Synthetics
GAL	Do odlewniczych stopów aluminium o zawartości Si max. 10% For Aluminium alloys Si ≤ 10% Für Alulegierungen Si ≤ 10%
S-NC	Do gwintowania synchronizowego na obrabiarkach CNC z funkcją "rigid tapping" stanowiej gamy materiałów For synchro tapping on CNC machines with the function of "rigid tapping" for wide range of materials Für Synchronbearbeitung
WGN	Wygniatak do obróbki materiałów plastycznych o ciągliwości A5 ≥ 10% Forming taps for plastic materials with ductility A5 ≥ 10% Gewindeformer für plastische Materiale mit Zähheit A5 ≥ 10%

Chłodziwo Coolant Kühlmittel

E	Emulsja Emulsion Emulsion
O	Olej Oil Schneidöl
OS	Olej specjalny Special oil Spezialöl
P	Pasta do gwintowania Threading paste Schmierpaste
SP	Sprężone powietrze Compressed air Druckluft
S	Na sucho Dry Trocken

Uwagi Notes Notizen

Podane w tabeli prędkości skrawania mają charakter orientacyjny.
Dla gwintowników pokrywanych PVD prędkości można zwiększyć do 150%.
Dla otworów nieprzelotowych prędkość skrawania zredukować do 70%.

The values given in table are orientantional.
For taps coated PVD speed can be enlarged till 150%.
For blind holes speed should be reduced for 70%.

Die in der Tabelle angegebenen Schnittgeschwindigkeiten sind Richtwerte.
Für Gewindebohrer mit PVD-Beschichtung darf die Schnittgeschindigkeit bis zu 150% steigern.
Für Sacklöcher darf die Schnittgeschindigkeit bis zu 70% senken.



| | | |